

Hotfix release

Примечания к выпуску ПО SNR-AP622-I - версия 1.1.1

Экстренное исправление работы нескольких WLAN на одном радио при использовании Enterprise-авторизации.

Имя образа	SNR-AP622-I_v1.1.1
Версия	1.1.1
Ревизия сборки	1.1.1-2607211408-bee2cda4
Дата сборки	21.07.2026
Дата релиза	21.07.2026
Файл прошивки	NWS-AP622-I-1.1.1-2607211408-bee2cda4.bin
Продукт	SNR-AP622-I
Тип релиза	Hotfix / исправление ошибки

Назначение релиза

Версия 1.1.1 является hotfix-релизом ПО для SNR-AP622-I.

Релиз устраняет ошибку, которая могла проявляться при настройке нескольких WLAN на одном радио с Enterprise-авторизацией. В затронутой конфигурации часть SSID могла быть видна клиентам, но подключение к сети и получение сетевых параметров работали некорректно.

Настоящий документ является дополнением к примечаниям к выпуску SNR-AP622-I версии 1.1.0. Общие сведения о режимах работы, централизованном управлении, обновлении ПО, сетевых политиках, роуминге и ограничениях приведены в базовых документах для версий 1.0.0 и 1.1.0.

Документация по продукту доступна на портале [SNR Wiki](#).

Кому рекомендуется обновление

Обновление рекомендуется для сетей, где на одном радио настроено несколько WLAN с Enterprise-авторизацией.

Если в сети используются только PSK-сети или только один WLAN на радио, описанная ошибка не проявляется. Для таких установок обновление может быть выполнено в ближайшее плановое сервисное окно.

Исправленная проблема

Исправлены проблемы функционирования нескольких WLAN на одном радио при использовании Enterprise-авторизации.

До исправления часть SSID могла быть доступна в эфире, но клиенты не могли полноценно подключиться к сети или получить IP-адрес по DHCP.

После обновления клиенты подключаются к настроенным WLAN и получают сетевые параметры в штатном режиме.

Изменения в версии 1.1.1

Исправлено

- Исправлена работа нескольких WLAN на одном радио при использовании Enterprise-авторизации.
- Исправлены проблемы подключения клиентов и получения IP-адреса по DHCP в указанном сценарии.

Добавлено / изменено

Новые функции и изменения, не связанные с указанным исправлением, в данном hotfix-релизе не заявлены.

Совместимость и обновление

При работе в режиме контроллера версии ПО на контроллере и управляемых точках доступа должны совпадать. Контроллер проверяет версию ПО точки при принятии в управление.

Для централизованного обновления управляемых точек необходимо, чтобы соответствующий файл прошивки был загружен в банк прошивок для подчинённых точек на контроллере.

При обновлении самого контроллера копия новой прошивки автоматически помещается в банк прошивок для подчинённых точек. После сброса контроллера к заводским настройкам банк прошивок очищается.

Рекомендуемая проверка после обновления

- Убедиться, что контроллер и управляемые точки работают на версии 1.1.1.
- Проверить сценарий с несколькими WLAN на одном радио и Enterprise-авторизацией.
- Проверить подключение клиентов к настроенным WLAN.
- Убедиться, что клиенты получают IP-адрес по DHCP.

Примечания

Если иное не указано в данном документе, функциональность, режимы работы, требования к совместимости и порядок эксплуатации соответствуют описанию для версии 1.1.0.